# 金型内コアピン駆動法によるウェルドライン改善V

# Improvement of Weld line Generated in Injection Molded Products by In-Mold Core Pin Drive Method V

(PLAMO(株) ○菱田智大 茂木淳志 (埼玉工大)福島祥夫 (群馬産技セ)須田高史(日本工大) 村田泰彦 (群馬高専) 黒瀬雅詞 河村優生

#### Keywords: Injection Molding / In-Mold Core Pin Drive Method / Weld line/ Strength

## 1. 緒言

プラスチック射出成形品における代表的な成形不 良であるウェルドラインは、成形品の強度不足など の原因となる。著者らは、金型に樹脂を充填後、凝 固完了前にコア層を強制的に流動させウェルド部強 度を抑制する手法として、コアピン駆動法(以降 C.P.D.)を提案している。この手法により、射出成形 品の引張荷重などが向上する結果を得ている<sup>11233</sup>。 本研究では、1点ゲートで穴を有する平板形状に C.P.D.を適応し、成形品コア層での強制流動と成形 品強度の関連性を明らかとすることを目的とする。

### 2. コアピン駆動法(C.P.D.)の原理

図1にC.P.D.の加工原理を示す。金型内に樹脂 溜を設け、樹脂溜部にコアピンを設置する。駆動ユ ニットにより、射出工程中の任意のタイミングにおい



\*PLAMO Co,,Ltd, 279 Nitte, Honjo-city, Saitama 367-0002, JAPAN TEL:0495-22-5056 FAX:0495-22-5060

E-mail: t.hishida@plamo-k.com

てコアピンを前進させ、樹脂溜内の樹脂をキャビティ 内に流し込むことで強制流動を起こす仕組みとなっ ている。図2にコアピン駆動と成形工程タイミングを 示す。t<sub>0</sub>で射出開始後、射出工程中のt<sub>1</sub>でコアピン を駆動し樹脂溜りの樹脂を再流動させる。その後、 保圧冷却工程を経て成形が完了する。

#### 3. 実験方法

図3に本実験で使用した成形品の形状を示す。 厚さ2mmの平板形状をしており、ゲート付近に設け た穴により、ゲートの対角にウェルドラインが発生す る。強制流動を起こすためのコアピン配置は、以前 の研究では製品から離れた樹脂溜りであったが、今 回は製品部(図3 A部.B部)に配置した。

本研究での成形条件を表1に示す。樹脂はガラス 繊維20wt%充填ポリプロピレン(V7000,三井化学㈱) を使用し、コアピンストローク量(以下Scp)を0~10mm でまで変化させてサンプルを作成した。本金型では Scp1mmに対して78.5mm<sup>3</sup>の樹脂が再流動される。 射出成形機は、FNX110(日精樹脂工業㈱,最大型 締力1100kN)を使用した。





Table .1 Molding conditions

Material	PP-GF20wt%
Nozzle Temperature (°C)	185
Mold Temperature (°C)	40
Injection Rate (cm³/s)	16
Holding Pressure (MPa)	75
Holding Time (s)	7

製品強度は、引張試験機による引張強度試験にて 評価を行った。試験にはテンシロン RTF-1350(㈱エ ー・アンド・デイ, 50kN)を使用した。強度試験では、 引張試験の正確性を高めるために平板の一部を切 り出して試験片とした。

# 4. 実験結果と考察

# 4.1 引張試験結果

Scpと最大引張荷重との関係を図4に示す。なお、 コアピンA・B共に同様のデータであったため、コアピ ンAのデータを示す。



Fig.4 Maximum tensile load vs. Core pin stroke Scp値が増加するに伴い、試験片の引張強度が

向上しており、通常成形(Scp0mm)と比較し、 Scp10mmでは1.6倍程度の強度差が得られた。本試 験片では通常成形において、央部部にウェルドライ ンが発生するため強度低下を招いている。Scp値が 大きくなると共に成形品コア層での強制流動量が増 加し、ウェルドラインを形成している樹脂会合面のバ ランスを崩していると推察する。

### 4.2 ウェルドライン破断状態の観察

図 4 の引張試験での試験片の破断状態(上)およ び製品(下)を図5に示す。破断状態写真(上)におい て、Scp0mm では、ウェルドライン部より破断している (破断面が垂直)。Scp2mm では、移動したウェルドラ イン部より破断している。Scp6 mm・10mm では、ウェ ルドラインは移動しているが、ウェルドラインの無い 部分から破断している。また、ウェルドラインの起点 である部位に白化が観られる。

PP-GF 材の場合ウェルドラインがボイドにより白線 状に現れることが知られているが、製品写真(下)に おいて、Scp0mm・2mm では垂直に現れており Scp6mm・10mm では円弧形状にて左側に移動して いる。また、Scp10mm では白線が薄くなっており、圧 縮によるボイド低減効果であると推測する。







(d)Scp 10mm

(c)Scp 6mm Fig.5 Apperrance of tensile examination result

### 4.3 繊維配向観察

X線 CT による繊維配向観察結果を図6に示す。 通常成形(Scp0mm)では、外観の白線に沿ってガラ ス繊維が凝集している部位が観られる。Scp5mm で は、製品コア層でガラス繊維の凝集している部位が 左側に徐々に移動しており、移動量は円弧形状に 発生している外観の白線位置に対応していることが 観られる。



Fig.6 Apperrance of the glass fiber orientation

## 5. 結言

成形品コア層にて再流動を起こし、ウェルドライン 強度低下の要因となるコア層でのガラス繊維配向を 乱すことにより、樹脂成形品の強度を向上させること が可能である。

# 6. 謝辞

本研究は、株式会社セイロジャパン(解析ソフト Moldex3D)にてご協力を頂きました。また、平成 26 年度戦略的基盤技術高度化支援事業により遂行さ れたことを記し謝意を表します。

#### 【参考文献】

1) 茂木, 福島, 村田: 成形加工第27巻第12号540 (2015) 2)福島,茂木,須田,菱田,村田:2015 年度精密工学会春季 大会 N33 (2015)

3)菱田, 茂木, 福島, 村田: 成形加工' 15,83 (2015)